

Opis restavratorskih del v cerkvi:

Demontaža in zastrupljanje celotnega cerkvenega inventarja proti lesnim črvom. Demontaža in prevoz slik in plastik v restavratorski atelje.

Restavriranje baročne oltarne plastike »Pietà«:

Velikost: 1,10 × 0,90 m.

Nosilec: les (kreda, pozlata, srebro).

Polihromacija: jajčna tempera.

Leto izdelave: prva polovica 18. stol.

Opis restavratorskih posegov: prevoz kipa v restavratorski atelje; snemanje preslikav in inkarnata (inkarnat v celoti preslikan), fiksiranje odlomljenih udov, čiščenje in poliranje originalne pozlate, retuširanje pozlate in inkarnata.

Restavriranje 3 manjšin plastik sv. Pavla, sv. Petra in sv. Roka:

Velikost: ca. 70 cm.

Nosilec: les (kreda, pozlata).

Polihromacija: jajčna tempera.

Leto izdelave: konec 17. stol.

Opis restavratorskih posegov: prevoz plastik v restavratorski atelje, snemanje preslikav (vse so v celoti preslikane), plombiranje manjkajočih mest, čiščenje in poliranje originalne pozlate, retuširanje in domodeliranje manjkajočih mest na plastikah.

Restavriranje 4 oltarnih slik:

Velikost: 1 kom 1,30 × 0,52 m, 1 kom 1,10 × 0,50 m, 2 kom 0,82 × 0,43 m.

Nosilec: platno.

Tehnika: olje.

Leto izdelave: prva polovica 18. stol.

Opis restavratorskih del in demontaža slik z oltarjev, prevoz slik v restavratorski atelje, snemanje slik s podokvirjev, brušenje hrbtni strani platna, utrjevanje barvne plasti, snemanje starega laka, umazanje in preslikav (vse so bile preslikane), rentoalaža slik, plombiranje, napenjanje slik na novi podokvir, lakiranje in retuširanje slik. — B. K.

STARI TRG pri Slovenjem Gradcu. — Začeli smo z obnovo pretežno romanske ž. c. sv. Pankracija s tem, da smo preložili skrilasto streho. Manjkajoče gradivo smo dobili ob prekrivanju cerkve sv. Radegunde. Železobetonski venec je nadomestil lesene kapne lege in utrdil razpokani obodni zid. Obnovljeni

so leseni deli strehe in dodatno zavarovani s PVC folijo. — J. M.

STOMAŽ. — Gotska p. c. sv. Tomaža je imela vrsto let poškodovano skrilasto streho na stiku med prezbitერიem in zakristijo. Zaradi pomanjkanja sredstev je v preteklem obdobju cerkveni oskrbnik skušal v lastni režiji preprečiti pronicanje vode v notranjost s tem, da je poškodovana mesta na strehi zalival s cementno malto — vendar brez večjih uspehov.



Sl. 130. Stomaž — cerkev pred obnovo
Fig. 130 Stomaž — the church before the renewal

Letoŕnjno akcijo na cerkvi smo izvedli tako, da smo leseno ostreŕje nad prezbitერიem, ladjo, zakristijo in lopo zamenjali z betonsko streho, nanjo pa smo ponovno poloŕili skrilaste ploŕe. Dela so se pričela v mesecu avgustu in kontinuirano potekala do zaključka del v septembru mesecu. — R. Č.

SVETLI DOL — kapela sv. Florijana. — V l. 1984 je bila urejena drenaŕa, obnovljena je bilo ostreŕje ter fasada. Obnovljena in delno rekonstruirana je bila baročna fasadna členitev. — A. Aŕ.

ŠEMPETER V SAVINJSKI DOLINI. — Poleti leta 1983 je Zavod sodeloval pri obnovi zunanjščine ŕ. c. sv. Petra. Ob