



Sl. 130. a, b: Nozno p. c. sv. Petra in Pavla pred in po obnovi

Fig. 130 — a, b: Nozno, the filial church of Peter and Paul before and after restoration

dovjem. Hkrati je v izdelavi geodetski posnetek grajskega kompleksa. — I. S.

PLANINA NAD ŠUMNIKOM, Slovenska Bistrica. — S sredstvi OKS so del strehe p. c. sv. Treh Kraljev prekrili na novo, delno pa preložili škrl. V glavni vhod pod zvonikom so vstavljena železna mrežasta vrata, da je možno zračenje. — A. V.

PLAT Ravne — Zahtevali smo naj bo zvonik p. c. sv. Lenarta po obnovi pokrit z leseno kritino kot zdaj. — J. M.

PODLEHNIK, Ptuj — Za Marijino cerkev smo pripravili tak program ureditve zunanjščine, da bo cerkev sproščena pritiskov s pobočja in da bodo vidne faze njene rasti — zazidana gotška okna itd. — V. G.

PODLIPJE, Radlje — S sredstvi župnega urada smo obnovili p. c. sv. Primoža zunanjščino. Odstranili smo vse omete do prvotnega, zgodnjegotskega. Tega smo pokrpali. Na zvoniku iz 19. stol. smo pa v celoti obnovili gladki apneni omet. Zaradi močne vlage v notranjščini je bilo potrebno odstraniti fiksno šipo v romanskem oknu. Takoj je bil opažen učinek prepiha. — A. V.

PODSREDA, Šmarje pri Jelšah — V letu 1977 je bila na gradu Podsreda zaključena statična sanacija južnega palacija razen jugozahodnega vogala in vezi v zgornji etaži.

V zahodnem stopniščnem traktu je bil odkrit originalni prečni zid, ki spremeni in poudarja arhitekturo velikega stopnišča, obenem pa na najbolj kritičnem mestu opira vitek dvoriščni zid. Pri čiščenju oboka nad stopniščem so se razkrili dobro ohranjeni leseni tramovi, ki so v renesansi opirali konzolno hurdo na vrhu obzidja. Barok je namesto obrambnega hodnika uredil razgledno galerijo, ki bo ostala v taki funkciji še naprej. Letos je bil zahodni trakt s stopniščem in galerijo v celoti statično urejen.

Prav tako je bil v zgornji etaži severnega palacija utrjen hodnik z neogotskimi arkadami, kar je bil pogoj za sanacijo fasade in visokih opečnih lokov pod njim prihodnje leto. V južnem predgradju je bil statično urejen oporni zid na zahodni strani dvorišča, nad originalno dostopno potjo na grad. Rekonstruirani je bil do prvotne višine, parapetni del pa je zgoraj zaščiten z betonsko prefabricirano strešino. Tako je sklenjena podoba vhodnega dvorišča. Med kopanjem za oporne slope se je